

FICHA DIAGNOSTICO RUTAS ACCESIBLES

RUTA Nº REFERENCIA		ACCTR0001STR01									
CALLE/PLAZA		CALLE ADRIANO						NÚMEROS IMPARES	FOTO		
TRAMO		DESDE ESQUINA PASEO CRISTOBAL COLÓN HASTA ESQUINA CALLE ANTONIA DÍAZ.									
TIPO DE VIARIO		SI	NO	CONSERV.(valor 1-10)				FOTO			
CIRCULACIÓN RODADA		X		7							
CARRIL BICI EN ACERADO			X								
CARRIL BICI EN CALZADA			X								
PEATONAL			X								
CON USO COMPARTIDO			X								
USO RESTRINGIDO A VEHICULOS			X								
TIPO DE PAV. ITINERARIO PEATONAL		SI	NO	CONSERV.(valor 1-10)				FOTO			
BALDOS. HIDRAULICA/HORMIGÓN/TERRAZO		X		5 (Donde hay)				AD-5			
ADOQUIN HORMIGON			X								
ADOQUIN GRANITO		X		9							
SOLERIA PIEDRA NATURAL			X								
ALBERO COMPACTADO			X								
AGLOMERADO		X		7							
HORMIGON		X		4				AD-4			
ITINERIO PEATONAL ACCESIBLE	ANCHO	>1.80M (estrechamientos puntuales 1.5m)		X							
		1.5>ANCHO>1.8M									
		<1.5M									
	OBSTACULOS TIPOS	Papelería / Mupi /Cuadro Eléctrico / Farola / Banco / Marmolito / Macetero / Kiosco / Cantina /Carril Bici / Museo / Andarivias / Aparcabicis / Sevici / Rejilla / Cabina / Señal / Alcorque / Andamio / Veladores		X					AD-3 AD-9		
	COLINDANTE A FACHADA			X							
	PLATAFORMA UNICA	SEÑALIZACIÓN									
		DIFERENCIADO ZONA PEATONAL									
VIAS CICLISTAS		SEPARADA DEL ITINER. PEAT. ACCES.									
		PAVIMENTO DIFERENCIADO									
		OBSTACULIZA	PASOS PEATON.								
		CONEXIÓN CON	PARADA BUS								
			PLAZA APARCAM.								
		CANALETA DIFICULTA ACCESO									
EDIFICIOS PUBLICOS/ ESPACIOS LIBRES	NOMBRE	PLAZA DE TOROS									
	USO	SERVICIO DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL DE CARÁCTER PRIVADO									
	ACCESIBILIDAD DESDE EXTERIOR	A COTA EXTERIOR	X								
		ESCALERA	X				1 Escalón				
		RAMPA		X							
	NOMBRE										
	USO										
	ACCESIBILIDAD DESDE EXTERIOR	A COTA EXTERIOR									
		ESCALERA									
		RAMPA									
	NOMBRE										
	USO										
ACCESIBILIDAD DESDE EXTERIOR	A COTA EXTERIOR										
	ESCALERA										
	RAMPA										
NOMBRE											
USO											
ACCESIBILIDAD DESDE EXTERIOR	A COTA EXTERIOR										
	ESCALERA										
	RAMPA										
ELEM. URBANOS/ MOBILIAR.URBANO		SI	NO	PATOLOGIA / ESTADO					FOTO		
PASO DE PEATONES				Altura rasante	Sol. Botón	Sol. Dirrec.	Otro Pavim.	Estado Pavimento			
Cruce con calle	c/ ADRIANO ESQUINA PASEO CRISTOBAL COLÓN	EXISTE VADO		X		5	NO	NO	NO	6	AD-1
		EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		X						8	AD-2
		EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA			X						
	c/ ADRIANO	EXISTE VADO		X		0 - 20	NO	NO	SI	4	AD-6
		EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		X						7	
		EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA		X							
	c/ ADRIANO	EXISTE VADO			X	24	NO	NO	NO	8	AD-7
		EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		X						6	
		EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA		X	X						
	c/ ADRIANO	EXISTE VADO		X		0	NO	NO	SI	8	AD-8
		EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		X							
		EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA		X	X						
c/ ADRIANO ESQUINA c/ ANTONIA DÍAZ	EXISTE VADO		X		0	NO	NO	SI	8	AD-10	
	EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		X						8		
	EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA		X	X							
ENTRADA DE GARAJE		CONTINUIDAD ACERADO		X					AD-11		
		NO	VADO								
		CONTINUIDAD EN ACERADO	VADO SIN SEÑALIZACIÓN								
			VADO S/ NORMA								
ESCALERA		BARANDILLA									
		SEÑALIZACIÓN									
RAMPAS		PENDIENTE									
			<8%								
			<10%								
		PAVIMENTO SEÑALIZACIÓN									
		BARANDILLA									

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

AD-1



AD-2



AD-3



AD-4



AD-5



AD-6



AD-7



AD-8



AD-9



AD-10



AD-11



AD-12



AD-13



AD-14

