

FICHA DIAGNOSTICO RUTAS ACCESIBLES

RUTA N°		1-IMPAR								
CALLE/PLAZA		ADRIANO							FOTO	
TRAMO		DESDE ESQUINA PASEO CRISTOBAL COLÓN HASTA ESQUINA CALLE ANTONIA DÍAZ. NÚMEROS IMPARES								
TIPO DE VIARIO			SI	NO	CONSERV.(valor 1-10)			FOTO		
		CIRCULACIÓN RODADA	X		7					
		CARRIL BICI EN ACERADO		X						
		CARRIL BICI EN CALZADA		X						
		PEATONAL		X						
		CON USO COMPARTIDO		X						
		USO RESTRINGIDO A VEHICULOS		X						
TIPO DE PAV. ITINERARIO PEATONAL			SI	NO	CONSERV.(valor 1-10)			FOTO		
		BALDOS. HIDRAULICA/HORMIGÓN/TERRAZO	X		5 ( Donde hay )			AD-5		
		ADOQUIN HORMIGON		X						
		ADOQUIN GRANITO	X		9					
		SOLERIA PIEDRA NATURAL		X						
		ALBERO COMPACTADO		X						
		AGLOMERADO	X		7					
		HORMIGON	X		4			AD-4		
ITINERIO PEATONAL ACCESIBLE	ANCHO	>1.80M (estrechamientos puntuales 1.5m)	X							
		1.5>ANCHO>1.8M								
		<1.5M								
	OBSTACULOS TIPOS	Parapeto / Mupi /Cuadro Eléctrico / Farola / Banco / <del>Wasmolito</del> / Macetero / Kiosco / <del>Cartelera</del> /Carril Bici / <del>Marcas</del> / <del>Andamios</del> / Aparcabicis / Sevici	X		Carteles publicidad Alcorque Andamios			AD-3 AD-9		
COLINDANTE A FACHADA PLATAFORMA UNICA	SEÑALIZACIÓN Zona 30 Prioridad Peatonal	X								
VIAS CICLISTAS		SEPARADA DEL ITINER. PEAT. ACCES. PAVIMENTO DIFERENCIADO								
		OBSTACULIZA CONEXIÓN CON PASOS PEATON. PARADA BUS PLAZA APARCAM.								
		CANALETA DIFICULTA ACCESO								
EDIFICIOS PUBLICOS/ ESPACIOS LIBRES	NOMBRE	PLAZA DE TOROS								
	USO	SERVICIO DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL DE CARÁCTER PRIVADO								
	ACCESIBILIDAD DESDE EXTERIOR	A COTA EXTERIOR ESCALERA RAMPAS	X X		1 Escalón					
	NOMBRE									
	USO									
	ACCESIBILIDAD DESDE EXTERIOR	A COTA EXTERIOR ESCALERA RAMPAS								
NOMBRE										
USO										
ACCESIBILIDAD DESDE EXTERIOR	A COTA EXTERIOR ESCALERA RAMPAS									
NOMBRE										
USO										
ACCESIBILIDAD DESDE EXTERIOR	A COTA EXTERIOR ESCALERA RAMPAS									
ELEM. URBANOS/ MOBILIAR.URBANO			SI	NO	PATOLOGIA / ESTADO				FOTO	
PASO DE PEATONES					Altura rasante	Sol. Boton	Sol. Dirrec.	Otro Pavim.	Estado Pavimento	
Cruce con calle	c/ ADRIANO ESQUINA PASEO CRISTOBAL COLÓN	EXISTE VADO	X		5	NO	NO	NO	6	AD-1
		EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	X						8	AD-2
		EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA		X						
	c/ ADRIANO	EXISTE VADO	X		0 - 20	NO	NO	SI	4	AD-6
		EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	X						7	
		EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA	X							
c/ ADRIANO	EXISTE VADO		X	24	NO	NO	NO	8	AD-7	
	EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	X						6		
	EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA	X	X							
c/ ADRIANO	EXISTE VADO	X		0	NO	NO	SI	8	AD-8	
	EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	X								
	EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA	X	X							
c/ ADRIANO ESQUINA c/ ANTONIA DÍAZ	EXISTE VADO	X		0	NO	NO	SI	8	AD-10	
	EXISTE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	X						8		
	EXISTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PERPENDICULAR EJE CALZADA	X	X							
ENTRADA DE GARAJE		CONTINUIDAD ACERADO NO CONTINUIDAD EN ACERADO	X						AD-11	
		VADO VADO SIN SEÑALIZACIÓN VADO S/ NORMA								
ESCALERA		BARANDILLA SEÑALIZACIÓN								
ZONA AJARDINADA		COLINDANTE ITI.PEAT.ACCES. BORDILLO RESALTE								
RAMPAS ACCESO EDIFICIO		INTERRUMPE ITINERARIO PEAT. ACCS.								
KIOSCOS		MOSTRADOR 0.70<ALTURA<0.75M LONGITUD >0.80M								

